


■ 機械外形図



X軸移動量	X	mm	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	12 000	13 500	15 000	18 000
機械長さ	L	mm	9 370	10 870	12 370	13 870	15 770	17 270	18 770	20 270	23 420
A部寸法	A	mm	2 960	2 960	2 960	2 960	3 160	3 160	3 160	3 160	3 235
B部寸法	B	mm	1 920	1 920	1 920	1 920	2 110	2 110	2 110	2 110	2 185

Y軸移動量	Y	mm	2 500	3 000	3 500	4 000	ペンダントアーム仕様				
機械高さ	H	mm	6 535	7 035	7 535	8 035	+500				